国分北小学校

4.用水路があり、雨天時は水かさが上がり、

道路に流れ出ている場所がある。

<対策メニュー>

R2年度にも要望があった箇所

- ・一部区間路肩ポール施工済
- ・残区間を6年度~7年度で施工予定

2.朝・夕の交通量が多く、横断歩道を渡るのに注意が必要。 (車の停止線がない)

<対策メニュー>

当該横断歩道前の2箇所に「この先横断歩道あり」

などと記載された注意喚起板を設置。





1 1 m

3.水路の柵は隙間が大きく、 子供が容易にくぐり抜けられる。

<対策メニュー>

R2年度にも要望があった箇所

- ・一部区間路肩ポール施工済
- ・残区間を6年度~7年度で施工予定



1.交通量が多く、スピードを出して通る車も多い。

横断歩道がないため、注意が必要。

<対策メニュー>

当該区間の3箇所に「スピード落とせ」などと 記載された注意喚起板を設置。

