

業務名： 隼人温水プール上屋
耐震診断業務
箇所： X1-Y4柱
著しい錆
鋼管の断面欠損
錆は鋼管内部まで至っていると 考えられる




業務名： 隼人温水プール上屋
耐震診断業務
箇所： X1-Y4柱
表面の著しい錆



業務名： 隼人温水プール上屋
耐震診断業務
箇所： X1-Y4柱
著しい錆
鋼管の断面欠損
錆は鋼管内部まで至っていると 考えられる





業務名： 隼人温水プール上屋
耐震診断業務
箇所： X7-Y8柱追加
写真位置



業務名： 隼人温水プール上屋
耐震診断業務
箇所： X7-Y8柱追加
著しい錆



業務名： 隼人温水プール上屋
耐震診断業務
箇所： X7-Y8柱追加
著しい錆による大きな断面欠損