

霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図  
(横川中学校校区)

6 対向車が見えない  
ため危険



<対策メニュー>  
既設ミラーの角度の調整  
及びミラーの増設

1 冬場凍結して危険

<対策メニュー>  
凍結するとこの水抜きをする  
看板の設置



5 道幅が狭く歩道がない  
側溝に蓋もない


<対策メニュー>  
外側線を引く  
宅地造成起因による蓋の設置  
については市で対応できない

2 整骨院から車が出てくるとき  
見えにくい。また、車からも  
歩行者が見えないため危険

<対策メニュー>  
既設ミラーの角度の調整  
ミラー周りの木を切らせてもらう



霧島市 子供の移動経路/通学路等対策箇所図  
(横川中学校校区)



3 坂の途中にバス停があり、  
スピードを出している車が  
多く横断歩道を渡る時危険

<対策メニュー>  
信号機の設置はできないため  
周辺の会社へ出勤時の注意  
喚起を行なう。また、学校でも  
生徒に安全指導を行う



4 歩道がないところがあり  
危険

<対策メニュー>  
歩道の整備を行う