


● 要対策箇所

年度	地区番号
27	福 1

鹿児島県霧島市福山小学校校区(通学路合同安全点検対策箇所図
【対策検討メンバー】霧島市教育委員会 福山小学校 霧島市建設施設管理課



側溝部分に蓋が無く転落する恐れがある。



対策前



対策後

蓋付きの側溝を新設した。

● 要対策箇所